



**Jaworze
pogoni smoga!**

POKONAJ Z NAMI SMOG!

**PORADNIK
OCHRONY
POWIETRZA**

Wszyscy zadbajmy by nasze
Jaworze było czyste i piękne!

JAK CHRONIĆ POWIETRZE?

Poniżej kilka zaleceń:

1. NIE PAL ŚMIECI


Używaj tylko właściwego materiału opałowego zgodnie z przeznaczeniem (węgiel, suche drewno, ekogroszek)

2. NIE UŻYWAJ paliw wysokoemisyjnych - miału, flotu, mokrego drewna itp.

3. WŁAŚCIWIE ROZPALAJ W PIECU - efektywne rozpalanie dostosowane do rodzaju kotła


Wszyscy zadbajmy by nasze
Jaworze było czyste i piękne!

Metody palenia w piecach i kotłach z wylotem spalin u góry paleniska (tzw. górnego spalania)




NAJGORZEJ

od dołu dokładając
wiadrami




NIEŹLE

od dołu dokładając
małymi porcjami



NIEŹLE

sposobem krocącym
czyli dokładając od boku



NAJLEPIEJ!

od góry, większą ilość
bez dokładania